

PC SERIES PLASTISOL PASTES

ПРОДУКТ	PC 1000 CLEAR - Прозрачная краска PC 1005 MEDWHITE - Средне-белая PC 1010 WHITE - Стандартная белая PC 1015 CUREWHITE - Быстросохнущая белая PC 1020 SUPERWHITE - Белая высококроющая PC 1025 TRANSWHITE - Белая для трансфера PC 1030 UNIWHITE - Белая для форменной ткани
СВОЙСТВА	Мягкое и легкое нанесение, яркий цвет как светлых, так и темных тканях, подходит для термотрансферной печати, быстрое отверждение в промежуточной сушке, подходят для печати на хлопке и смесевых тканях на основе хлопка.
ПРИМЕНЕНИЕ	Классические пластизольные чернила готовые к печати. Для разбавления можно использовать разбавитель PA 1455 3–5%. Для эффекта подъема можно добавить PA1405 Super puff Concentrated 5–20%. В смесь с добавлением Puff рекомендуется добавлять PC 1000 Clear 20-50%, учитывая тип ткани. Важно следить за тем, чтобы после сушки напечатанные изделия не располагались друг на друге. Цвета напечатанных изображений могут мигрировать из одной части в другую. Рекомендуется аккуратно укладывать ткань и не накладывать напечатанное изображение друг на друга, особенно для тканей с флуоресцентным красками.
ЦВЕТ	Шесть белых паст и одна прозрачная база. Эти краски можно смешивать и комбинировать в любых желаемых процентных соотношениях. PC1000 Clear можно добавлять к пластизольным краскам для предварительного разбавления 20%, если наносится грунтовочный слой.
ВЯЗКОСТЬ	(Brookfield25°CSp:7,Rpm:1)>1.000.000Cp(over 1.000.000)
СЕТКА	Рекомендуется использовать сетку из 55–100 нитей/см, если печать будет наноситься на ткань с грунтовкой. При отсутствии грунтовки рекомендуется использовать сетку 34–43 нитей/см.
СУШКА	Финишная сушка; 160°C - 170°C, 1,5-3 минуты.
ТРАНСФЕР	Для переноса сначала классические пластизольные чернила печатаются на силиконовой бумаге или на бумаге для термопереноса. Напечатайте изображение с помощью PC 1025 TRANS WHITE, заполнив всю необходимую площадь отпечатка. Затем создайте полное напыление клеевого порошка для переноса TM4900 на отпечатке, фиксируется он при температуре 100-120°C, в течении 45-60 секунд. Термоперенос с бумаги на изделие осуществляется при температуре 150-160°C, период 10-12 секунд при давлении 4-5 бар. Рекомендуется отделять бумагу от ткани в холодном состоянии.



www.spmachine.ru

TDS

TECHNICAL DATA SHEETS
CLASSIC PLASTISOL INKS

ОЧИСТКА	Трафареты и другое оборудование можно легко промыть очистителем на основе растворителя.
СТИРКА	При условии полной полимеризации устойчивость к стирке составляет при 60°C. Не подходит для химической чистки.
УПАКОВКА	Пластиковое ведра по 6-8-30-40кг.

Примечание. Наша технологическая рекомендация в устной или письменной форме, а также полученная посредством тестирования соответствует нашему сегодняшнему уровню знаний и должна информировать о наших продуктах и возможностях их технологического применения. Однако это не значит, что она должна гарантировать определенные свойства продуктов и их использование для конкретной цели применения, и поэтому не освобождает от самостоятельных испытаний поставленных нами продуктов для того, чтобы убедиться в их пригодности для конкретного способа и цели использования. Выбор и проверка краски для конкретной цели применения находятся целиком на Вашей ответственности. В случае возникновения каких-либо претензий, при условии, что повреждения произошли непреднамеренно или не в результате серьезной небрежности, ответственность будет ограничена только тем количеством товара, которое было поставлено нами и использовано Вами.